

No.	認定番号	路線名	学校名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	「通学路における合同点検 等実施要綱」に基づく危険 箇所の整理番号	
1	H27-1	市道0111号線	鹿島小学校	鹿嶋市神野地内	交通量が多いが歩道が狭い。	路肩部分のカラー化（グリーン帯）	鹿嶋市	H29		
2	H27-2	県道238号須賀北埠頭 線と市道7260号線の交 差点	高松小学校	鹿嶋市長柄地内	押しボタン式信号機があるが、信号待ち時に左折車との接触の危険がある。	歩道と車道の区別するボールの設置	茨城県	H29	高松5-12	
3	H27-3	県道18号茨城鹿島線	中野西小学校	鹿嶋市中地内	交通量が多いが歩道が狭い。	通学路看板の設置（2箇所）	茨城県	H29		
						外側線の再表示				
						路肩の清掃				
						カラーボールの設置				
4	H28-1	市道0151号線	大同東小学校 大同西小学校 大野中学校	鹿嶋市武井 片岡鉄工～鹿島の社C C	歩道未整備箇所があり、急に狭くなる。交通量が多いが道路が狭い。	道路の拡幅及び歩道の整備	鹿嶋市			
5	H28-2	市道0153号線	大同西小学校 大野中学校	鹿嶋市和 スカガストア～瑞集落セ ンターに向かい、坂を下りき つあたり	歩道がない。路線全体に道路が狭いうえ見通しが悪い。	側溝の蓋かけ	鹿嶋市	H30		
						坂道箇所の木の伐採		H30		
6	H28-3	市道0155号線	中野東小学校 大同西小学校 大野中学校	鹿嶋市角折・棚木 ①国道51号～はまなす通り ②陸橋～県道鉦田鹿嶋線 ③大野第2球場付近	①歩道未整備箇所があり急に狭くなる。 ②変則的な交差点のため、横断等が危険。 ③見通しが悪い。	①安全指導の徹底	鹿嶋市	H29		
						②交差点の改良工事及び信号機設置		茨城県	H30	
						③道路拡幅及び歩道設置工事		鹿嶋市		
7	H28-4	市道4023号線 市道4208号線	大同東小学校 中野東小学校 大野中学校	鹿嶋市小山・荒野・角折	交通量が多いが歩道がない区間があり危険。また、一部区間は土側溝となっており、毎年草木の繁茂により視界が悪い。	歩道の整備	鹿嶋市			
8	H28-5	市道0156号線	中野東小学校 中野西小学校 大野中学校	鹿嶋市中・荒野 国道51号～中野西小に向つた 坂の途中まで	歩道未整備箇所があり急に狭くなる。道路が狭いうえ、くねくねしている箇所が多いため見通しが悪い。	安全指導	鹿嶋市	H29		
9	H28-6	市道0157号線	中野東小学校 中野西小学校 大野中学校	鹿嶋市荒野・林 中野東小～産業技術学院	交通量が多いが歩道未整備箇所があるうえ道路が狭く、見通しが悪い。	舗装の打ち換え	鹿嶋市	R1		
						外側線の引き直し		R1		
						歩道の整備				
10	H28-7	市道0110号線 市道0224号線	豊郷小学校 鹿島中学校	鹿嶋市田野辺 鹿島学園～田野辺地区	歩道が無く側溝の蓋もないため歩行者が危険。歩道未整備箇所があり急に狭くなる。急カーブがあり、見通しが悪い。	路肩の蓋かけ	鹿嶋市	R3		
11	H28-8	市道0109号線 県道18号茨城鹿島線	豊郷小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮中 ケアハウス鹿島の杜～豊郷小 学校まで	歩道未整備箇所があり急に狭くなる。交通量が多く路面の傷みがひどい。	道路拡幅及び歩道の設置	茨城県	豊郷2-3		
12	H28-9	市道8418号線	三笠小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮中 三笠小東側～三笠小児クリ ニック付近	ゾーン30規制区域であるが速度規制が守られていない。	グリーン帯の設置 規制区域の巡回	鹿嶋市 警察	H30 H29		
13	H28-10	市道0105号線	平井小学校 平井中学校	鹿嶋市平井 鹿島病院～平井認定こども園	交通量が多いが歩道がなく道路が狭い。	道路拡幅及び歩道の設置	鹿嶋市	R4		
14	H28-11	市道0112号線	鉦形小学校	鹿嶋市鉦形 市役所方面から踏切に向かう カーブのところ	交通量が多く歩道未整備箇所がカーブのため見通しが悪い。	道路拡幅及び歩道の設置	鹿嶋市		鉦形8-7	
15	H28-12	市道8365号線 市道8130号線	平井小学校 平井中学校	鹿嶋市平井 ピーマン集荷所及び旧エチゴ ヤ脇	未舗装で歩道がなく、見通しも悪い。	安全指導の徹底	鹿嶋市	H29		
16	H28-13	市道0203号線	高松小学校 高松中学校	鹿嶋市粟生 県道粟生木崎線～高松小学校 前	交通量が多いが歩道がなく道路が狭い。変則的な交差点のうえ待機場所が狭い。	スクールゾーンの塗り直し	鹿嶋市	H29		
						高松幼稚園付近交差点の舗装の打ち換え		H30		
						道路の拡幅及び歩道の整備			高松5-7	
17	H30-1	県道242鉦田鹿嶋線	中野東小学校 大野中学校	セブンイレブン荒野店～旧と んがり館	交通量が多いが歩道がない。	歩道の整備	茨城県			
18	H30-2	県道茨城鹿島線 (県道宮中佐田線)	高松小学校 高松中学校	鹿嶋市宮中～佐田	道路新設により通学路の変更が生じる。	道路の新設及び歩道の整備	茨城県	R4		
19	R1-1	県道242号鉦田鹿嶋線	鹿島小学校 鹿野中学校	鹿嶋市宮中 鹿島小前交差点	通学時に信号待ちをする児童数に対し歩道が狭い。歩行者の安全を確保する柵がない。	ボールの設置	茨城県			
20	R1-2	県道18号茨城鹿島線	鹿島小学校 鹿野中学校	鹿嶋市宮下	歩行者の安全を確保する柵がない。	柵の設置	茨城県	R2		
21	R1-3	国道124号線	三笠小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮中 神武殿前交差点	歩行者の安全を確保する柵がない。	ボールの設置	茨城県	R2		
22	R3-1	市道6169号線	波野小学校 鹿島中学校	鹿嶋市明石 鹿島海岸土地改良区付近	用水路が深い柵がない。	看板の設置	鹿嶋市	R4	波野1-3	
23	R3-2	市道6255号線と市道 6256号線の交差点	波野小学校 鹿島中学校	鹿嶋市清水	高い塀があり、見通しが悪い。児童生徒が畦道から出てきたことが、運転手から 分りにくい。	交差点のカラー舗装修繕	鹿嶋市	R4	波野1-6	
24	R3-3	旧国道51号線	波野小学校 鹿島中学校	鹿嶋市神向寺 神向寺歯科付近T字路 鹿嶋市明石 波野小学校前歩道橋	防火水槽をコンクリートで覆ってあるが劣化が激しく落下の危険がある。 階段の滑り止めの殆どが劣化して捲れている。	防火水槽の撤去	鹿嶋市	R4	波野1-11	
								R4	波野1-22	
								R4		
25	R3-4	市道6349号線 市道0217号線	波野小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮津台 鹿嶋市宮津台 鹿嶋市宮津台 鹿野苑前交差点	外側線が消えていたりなかったりする部分がある。横断する交差点に横断歩道や 標識がない車が速度を出しやす道路なのにガードレールやスクールゾーンや通 学路の表示がない。 横断歩道がなく緩い坂のカーブになっていて見通しが悪い。 横断歩道がなく見通しが悪い。	外側線の設置	鹿嶋市	R4	波野1-17-① 波野1-17-②	
						一時停止規制の検討		警察	R4	波野1-18
						一時停止規制の検討		警察	R4	波野1-20
26	R3-5	市道6318号線	波野小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮津台	深い側溝が蓋がなく水が溜まっている。	水路の蓋掛け	鹿嶋市	R4	波野1-21	
27	R3-6	県道18号茨城鹿島線	豊郷小学校 鹿島中学校 鹿島中学校 鹿野中学校 大同西小学校 大野中学校	鹿嶋市須賀 学校給食センター前Y字路 鹿嶋市宮下4丁目 鹿島神宮駅入り口交差点 鹿嶋市和 大野中学校	信号がない横断歩道で渡りづらい。 交通量が多い。横断歩道が車道からやや奥まった場所にあり横断者を認識しにく い。 交通量が多く横断しにくい。	街路樹の伐採	茨城県 警察	R3 R4	豊郷2-4 鹿島4-1	
						ボラードの設置		R4		
						歩車分離信号への変更の検討		R4		
28	R3-7	市道0109号線	豊郷小学校 鹿島中学校 豊郷小学校 鹿島中学校	鹿嶋市須賀 萬里食堂第2駐車場前 鹿嶋市須賀 萬里食堂前	T字路で曲がる車が多いが歩道がない。 車通りが多く飛ばしてくる車が多いが歩道がない。	横断歩道の再塗装	警察	R4	豊郷2-6	
						外側線の再塗装		R4	豊郷2-7	
						路面の規制の再塗装		R4		
29	R3-8	市道7139号線	豊津小学校 鹿野中学校	鹿嶋市大船津 豊津小学校前	道が狭いのにスピードを出せる車が多い。学校前横断歩道がカーブがあつて見えに くい。	スクールゾーンの再塗装	鹿嶋市	R4	豊津3-3	
30	R3-9	市道0111号線と市道 7174号線の交差点	鹿島小学校 鹿野中学校	鹿嶋市根三田	交通量が多いが道幅が狭く歩道がない。急な坂で見通しも悪い。	標識の修繕	警察	R4	鹿島4-5	
31	R3-10	市道7273号線	高松小学校 高松中学校	鹿嶋市長柄	交通量が多く道路が狭い。用水路が危険。	防護柵の設置	鹿嶋市	R4	高松5-14	
32	R3-11	市道8251号線	高松小学校 高松中学校	鹿嶋市木滝 高松小中南側	道路が狭く歩道がない。抜け道になっている。	歩道の整備 パトロールの強化	鹿嶋市 警察	R4	高松5-15	
33	R3-12	市道0211号線	平井小学校 平井中学校	鹿嶋市平井 平井小学校前	交通量が多く横断歩道で停止しない車が見られる。抜け道になっている。	交差点のカラー塗装 標識の修繕	鹿嶋市 警察	R4	平井6-2	
34	R3-13	市道8058号線	三笠小学校 鹿島中学校	鹿嶋市平井 三笠幼稚園わき	交通量が多いが歩道がない。抜け道として使われている。	停止線の再塗装	警察	R4	三笠7-1	
35	R3-14	市道0107号線	三笠小学校 鹿島中学校	鹿嶋市宮中 鹿港タイヤセンター前交差点	五差路になっており交通量も非常に多い。歩行者青信号の時間が短く1回に少人 数ずつしか渡れないため、歩道に待機している児童が多い。	歩行者信号の青点灯時間の延長の検討	警察		三笠7-2	
36	R3-15	市道8465号線	鉦形小学校 平井中学校	鹿嶋市鉦形台 鉦形小学校前	登下校時交通量が多い。横断歩道が消えかかっている。	路面標示（中央線）の再塗装	鹿嶋市 警察	R4 R3	鉦形8-6	
						路面標示（横断歩道）の再塗装				
37	R3-16	県道186号荒井行方線 と県道242号鉦田鹿嶋 線の交差点	大同東小学校 大野中学校	鹿嶋市荒井 荒井交差点	交通量が多く、特に大型車の通行が多い。	横断歩道の再塗装	警察		大同東9-3	
38	R3-17	市道2204号線	大同東小学校 大野中学校	鹿嶋市浜津賀	道幅が狭い。	標識の修繕	警察	R4	大同東9-7	
39	R3-18	市道4025号線と市道 4029号線の交差点	大同東小学校 大野中学校	鹿嶋市荒井	見通しが悪い。	カーミラー清掃	鹿嶋市 警察	R3 R4	大同東9-9	
						横断歩道の再塗装		R4		
40	R3-19	市道2025号線	大同東小学校 大野中学校	鹿嶋市荒井 大同東小学校東側市道	時間帯車両侵入禁止となっているが車両の通行がある。標識が消えかかっ ている。	標識の修繕	警察	R4	大同東9-11	
41	R3-20	市道0150号線	大同西小学校 大野中学校	鹿嶋市志崎	高低差がある水路があるが柵がない。	防護柵の設置	鹿嶋市	R4	大同西10-6-②	
42	R3-21	県道242号鉦田鹿嶋線 と市道0156号線の交差 点	中野東小学校 大野中学校	鹿嶋市荒野 五差路	五差路になっていて交通量が多い。	一時停止線の再塗装	警察		中野東11-1	
43	R3-22	市道0157号線と市道 4153号線の交差点	中野東小学校 大野中学校	鹿嶋市荒野	見通しが悪い交差点。車両も内側に寄って曲がってくる。	視線誘導標等の設置	鹿嶋市		中野東11-4	
44	R3-23	市道3396号線	中野西小学校 大野中学校	鹿嶋市奈良毛	大型車両の交通量が多いが歩道がない。大きなカーブがあり見通しが悪い。	外側線の設置	鹿嶋市	R3	中野西12-3	
45	R4-1	市道0111号線	鹿島小学校 鹿野中学校	鹿嶋市根三田	カーブの見通しが悪く、回避動作等の際に路側帯に侵入する可能性がある。歩道 の水はけが悪い。	私有地から出ている木の伐採依頼	鹿嶋市 鹿嶋市 鹿嶋市 鹿嶋市			
						ラバーボールの設置				
						カーブ外側の土の除去（幅員拡大）				
						外側線の再塗装				
						水抜きのための柵の設置				
46	R4-2	市道8477号線	高松小学校 高松中学校	鹿嶋市木滝 高松小学校・中学校西側	路側帯が狭く、側溝の蓋がなく歩行者が危険。	側溝の蓋かけ	鹿嶋市			