

地域安全点検結果に基づく改善要望について（市回答）

令和7年5月1日

令和6年度地域環境専門部事業の地域安全点検（2月16日実施）での要望に対する
 嶋市からの回答が届きました。
 県・国の管轄になる場所については、市の担当課から連絡をとり対応しています。
 ご確認ください。

令和6年度 豊津地区まちづくり委員会 地域安全点検結果改善要望・(回答)

番号	内容	担当課	区分	回答
大船津新区				
1	・旧アイビーグラウンドの荒廃 門扉が無く、出入りが自由。悪戯や 不審火、犯罪などを引き起こす原因 になり得る。		継続	このグラウンドは私有地のため、管理責任は所有者になります。
2	・側溝近くの道路が大きく陥没。 (50cm×50cm) ・側溝下が空洞のため、土が流出し ている。	施設管理課	新規	【施設管理課】 補修について工法や方法を検討します。
3	・カーブミラー 視認が悪く危険で ある。	施設管理課	継続	【施設管理課】 ミラーの汚れ、曇りなどについて鹿嶋市交通安全協会ボランティアによる自主的な清掃活動を実施しています。汚れ・曇りを確認後、順次作業します。
4	・カーブミラー 視認が悪く危険で ある。	施設管理課	継続	【施設管理課】 左の写真のカーブミラーは市所有ではないので、対応できません。右写真については、ミラーの汚れ、曇りなどについて鹿嶋市交通安全協会ボランティアによる自主的な清掃活動を実施しています。汚れ・曇りを確認後、順次作業します。
5	・枯れ草や雑草が生い茂っている。 ・無断侵入による悪戯や不審火の誘 因になり得る。	都市計画課	継続	【都市計画課】 所有者に対し通知を送付し、草木の繁茂等への対応と空家の適正管理を促します。
6	・船溜に廃船があり、悪戯等による 事故の誘因になり得る。 (堤防横と船溜の中)	農林水産課	新規	【農林水産課】 廃船については、施設を管理するきたうら広域漁業協同組合と連携し、法的な取扱いを含め対応します。
7	・堤防に草が生い茂っている。 ・釣り人達のゴミ捨て場状態であ る。	農林水産課	新規	【農林水産課】 堤防の管理者が国（国土交通省霞ヶ浦河川事務所銚田出張所）になるため、要望内容をお伝えし、対応をお願いしました。
8	・空き地の中の草が生い茂り、不法 投棄等の誘因になる。	交通防災課	新規	【交通防災課】 雑草等が繁茂している空き地につきましては、「あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」に基づき対応可能か、該当地の確認を行い、登記上の所有者へ土地の適正な管理等を行うよう通知して参ります。
9	・道路の穴がひどい。 ・雨天時の道路の状態を視認しにく い。	施設管理課	新規	【施設管理課】 道路上の穴につきまして、随時対応してまいります。
10	・道路の穴がひどい。 ・雨天時の道路の状態を視認しにく い。	施設管理課	新規	【施設管理課】 道路上の穴につきまして、随時対応してまいります。

大船津1区				
1	・木が枯れており倒木の恐れあり。 ・樹木が電線に架かる危険あり。 ☆一部未実施も対応済		—	
2	・通学路沿い山形屋ブロック塀の亀 裂。地震時の倒壊防止必要あり。	都市計画課	継続	【都市計画課】 所有者に対し、通知を送付するなど、ブロック塀への対策を促してまいります。
3	・稲荷神社前道路一部窪み	施設管理課	新規	【施設管理課】 市の管理道路であるため、随時対応してまいります。
4	・側溝のフタが破損。歩行者に危険 ☆対応済み		—	
5	・道路の冠水	施設管理課	継続	【施設管理課】 対応工法について、検討したものの現状解決には至らず、対応が困難と判断しております。
大船津2区				
1	・小学校へ通じる路面上の交通表示 (スクールゾーン)が消えている。 ▲まだ塗られていない。(薄いまま)	施設管理課	継続	【施設管理課】 令和6年度実施の通学路点検プログラムに基づき、現状では見送る形となっています。
2	・山沢家脇水路周りの草が生い茂っ ており、景観の悪さや悪戯の危険あ り。(鹿嶋市へ要望済み) 「市の管理物であれば対応」とのこ とであるが、その後、連絡なし。 ▲水路の草は生えたままである。	施設管理課	新規	【施設管理課】 市の管理水路であるため、随時対応してまいります。
3	・山沢家と谷田川運送駐車場の間の 空き地にゴミが捨てられている。 特に多数のプロパンガスボンベ放置 は、残留ガス等があった場合危険で ある。 危険性有無の確認と指導を願いた い。		新規	【廃棄物対策課】 ごみが捨てられているとのことであり、現地の状況を確認し、廃棄物についても確認いたします。廃棄物である場合は、適切に処理するように土地所有者へ依頼いたします。 ※大変申し訳ありませんが、高圧ガスの取扱い(ガスボンベの確認)は、市で行うことができませんので、危険性の有無についての判断をすることができないことを申し添えます。
4	・公民館後ろの道路と農道が交差す る場所のカーブミラー(A526)が、 曇り及び汚れて視認が悪く危険であ る。 ☆対応済み ミラーは磨かれて視認は良くなっ た。		—	
5	・側溝のグレーチングが3年程前に 盗難にあい、三角コーンを設置。 未だグレーチングの修繕はされず、 三角コーンの上部が折れたり全く無 くなっている箇所もある。 現状では、歩行中の事故や車の脱輪 事故の危険性がある。	施設管理課	新規	【施設管理課】 グレーチングないし側溝蓋の設置を随時対応してまいります。

大船津3区				
1	・バイパス（下）トンネルの歩道・車道を分けるブロック上部の反射板が事故のため欠損（1個残して、無くなっている。）	施設管理課	継続	【施設管理課】 反射板につきまして、設置復旧の対応を図ってまいります。
2	・バイパス歩道登り口隣の空家の大木が歩道に出てきている。 ☆放置車1台：済み	都市計画課	継続	【都市計画課】 令和7年2月に空家の適正管理の通知を送付し、適正管理を促しましたが、所有者と連絡も取れ、夏場には一部、草刈等対応もされておりますので、様子をみていただき、対応がなされない場合は再度ご相談をお願いします。
3	・国道と県道（通称産業道路）の交差点、宮中方面から爪木方面への右折時、右車線への逆走進入の車あり。（数回見られた。） 路面の誘導ペイント表示を要望する。 ☆一部対応：誘導ペイント 路面の誘導ペイントは、潮来側からだけであり、双方に表示することを希望する。 宮中方面から爪木方面へのラインが必要である。	道路建設課	継続	【道路建設課】 引き続き、通行時の安全性向上のため、茨城県（潮来土木事務所）へ要望してまいります。
4	・旧神宮橋信号角のブロック塀の上部崩れ落下（伊原家） ☆対応済み		—	
5	・小学校へ通じる路面上の交通標示（スクールゾーン）が薄くなっている。	施設管理課	新規	【施設管理課】 令和6年度実施の通学路点検プログラムに基づき、現状では見送る形となっています。
6	・（元）松岡電機店前にテレビ、冷蔵庫など多数放置（不法投棄？） 悪戯等による事故の誘因になり得る。	廃棄物対策課	継続	【廃棄物対策課】 本件につきましては、現地を確認し、そこに置かれている廃棄物を確認しております。しかし、投棄者が不明であることから、投棄者による処理は難しいものと思料しております。今後、土地所有者に適切な処理を行うよう、通知などを行ってまいります。

爪木区				
1	・廃屋の倒壊と強風による事故防止の必要性あり。	都市計画課	継続	【都市計画課】 令和6年6月に空家に対し通知を送付し、適正管理を促しましたが、返信がなく、対応もされておられません。引き続き、適正管理通知を送付するなど対応してまいります。
2	・道路に亀裂が入り、路肩も崩れているため危険である。 ・標識が斜めに倒れかかっている。	施設管理課交通防災課	継続	【施設管理課】 道路補修及び標識の傾きについて工法や方法を検討してまいります。
3	・土で側溝の蓋が塞がっている。（水が流れない。側溝の掃除が必要。） ▲未対応	施設管理課	継続	【施設管理課】 道路上の表土の撤去及び側溝のつまりの解消につきまして、随時対応してまいります。
4	・見通しが悪く交通事故の危険あり。（ミラー設置希望） ▲未対応	施設管理課	継続	【施設管理課】 カーブミラーの設置につきましては、検討してまいります。
5	・道路の傷みがひどく、雨天時には雨水が溢れ車の通行に支障がある。 排水（雨水）溝の整備を願う。	施設管理課	新規	【道路建設課】 水溜まりの状況や周辺の既設排水との高さ関係の調査を行い、検討してまいります。
6	・側道の自動車の確認が難しい。 カーブミラーを設置を願う。	施設管理課	新規	【施設管理課】 カーブミラーの設置につきましては、検討してまいります。
7	・路面上の交通表示「止まれ」の道路上の表示が消えており、追突事故の危険がある。	施設管理課	新規	【交通防災課】 鹿嶋警察署に修繕要望を致しました。
8	・路面上の交通表示「止まれ」の道路上の表示が消えており、追突事故の危険がある。	施設管理課	新規	【交通防災課】 鹿嶋警察署に修繕要望を致しました。
9	・「止まれ」の道路上の表示が消えており、追突事故の危険がある。 （2カ所） ☆対応済み		—	
10	・道路の崩れ。 ▲未対応	施設管理課	継続	【施設管理課】 道路補修について工法や方法をふまえて検討します。