

令和6年度鹿嶋市通学路交通安全プログラム対策一覧表

| No. | 認定番号 | 路線名 | 学校名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|-----|--------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------|------|
| 1 | H28-1 | 市道0151号線 | 大同東小学校 大同西小学校 大野中学校 | 鹿嶋市武井 片岡鉄工～鹿島の杜CC | 歩道未整備箇所があり、急に狭くなる。交通量が多いが道路が狭い。 | 道路の拡幅及び歩道の整備 | 鹿嶋市 | |
| 2 | H28-4 | 市道4023号線 市道4208号線 | 大同東小学校 中野東小学校 大野中学校 | 鹿嶋市小山・荒野・角折 | 交通量が多いが歩道がない区間があり危険。また、一部区間は土側溝となっており、毎年草木の繁茂により視界が悪い。 | 歩道の整備 | 鹿嶋市 | |
| 3 | H28-6 | 市道0157号線 | 中野東小学校 中野西小学校 大野中学校 | 鹿嶋市荒野・林 中野東小～産業技術学院 | 交通量が多いが歩道未整備箇所があるうえ道路が狭く、見通しが悪い。 | 舗装の打ち換え | 鹿嶋市 | R1 |
| | | | | | | 外側線の引き直し | | R1 |
| | | | | | | 歩道の整備 | | |
| | | | | | | 跨線橋の外側線及び路面標示 | | R2 |
| 4 | H28-8 | 市道0109号線 県道18号茨城鹿島線 | 豊郷小学校 鹿島中学校 | 鹿嶋市宮中 ケアハウス鹿島の杜～豊郷小学校まで | 歩道未整備箇所があり急に狭くなる。交通量が多く路面の傷みがひどい。 | 道路拡幅及び歩道の設置 | 茨城県 | |
| 5 | H28-11 | 市道0112号線 | 鉢形小学校 | 鹿嶋市鉢形 市役所方面から踏切に向かうカーブのところ | 交通量が多く歩道未整備箇所がカーブのため見通しが悪い。 | 道路拡幅及び歩道の設置 | 鹿嶋市 | |
| 6 | H28-13 | 市道0203号線 | 高松小学校 高松中学校 | 鹿嶋市栗生 県道栗生木崎線～高松小学校前 | 交通量が多いが歩道がなく道路が狭い。変則的な交差点のうえ待機場所が狭い。 | スクールゾーンの塗り直し | 鹿嶋市 | H29 |
| | | | | | | 高松幼稚園付近交差点の舗装の打ち換え | | H30 |
| | | | | | | 道路の拡幅及び歩道の整備 | | |
| 7 | H30-1 | 県道242鉢田鹿島線 | 中野東小学校 大野中学校 | セブンイレブン荒野店～旧とんがり館 | 交通量が多いが歩道がない。 | 歩道の整備 | 茨城県 | |
| 8 | R4-1 | 市道0111号線 | 鹿島小学校 鹿野中学校 | 鹿嶋市根三田 | カーブの見通しが悪く、回避動作等の際に路側帯に侵入する可能性がある。 歩道の水はけが悪い。 | 私有地から出ている木の伐採依頼 | 鹿嶋市 | R4 |
| | | | | | | ラバーポールの設置 | 鹿嶋市 | R5 |
| | | | | | | カーブ外側の土の除去(幅員拡大) | 鹿嶋市 | R5 |
| | | | | | | 外側線の再塗装 | 鹿嶋市 | R4 |
| | | | | | | 水抜きのための枠の設置 | 鹿嶋市 | |
| 9 | R4-2 | 市道8477号線 | 高松小学校 高松中学校 | 鹿嶋市木瀬 高松小学校・中学校西側 | 路側帯が狭く、側溝の蓋がなく歩行者が危険。 | 側溝の蓋かけ | 鹿嶋市 | |
| 10 | R5-2 | 市道4023号線 | 中野東小学校 大野中学校 | 鹿嶋市荒野台 中野東小付近はまなす通り | スピードが出る車が多く、横断歩道で止まらない。路面標示が消えかかっている。 | 横断者注意の路面標示 | 鹿嶋市 | R5 |
| | | | | | | 白と緑の横断歩道に変更 | 鹿嶋市 | |
| | | | | | | ダイヤマークの再塗装 | 鹿嶋市 | R5 |
| 11 | R5-3 | 市道0216号線 市道6011号線 | 三笠小学校 鹿島中学校 | 鹿嶋市宮中 鹿島中付近踏切 | 交通量が多く、スピードを出す車が多いが横断歩道がない。 | 横断歩道の新設 | 警察 | |
| 12 | R6-1 | 県道18号茨城鹿島線 | 大同西小学校 大野中学校 | 鹿嶋市武井 | 交通量が多く、特に大型車の通行が多い。 信号機のない横断歩道のため、止まらない車も多い。 | 横断歩道のグリーン塗装 | 茨城県 | |
| | | | | | | 横断歩道標識の清掃 | 警察 | |
| 13 | R6-2 | 市道4023号線 | 大同東小学校 大野中学校 | 鹿嶋市荒井 鹿嶋市大野駅入口の看板付近 | 交通量が多いが、歩道や横断歩道がないため危険である。 | 横断歩道の設置 | 警察 | |

令和6年度鹿嶋市通学路交通安全プログラム対策一覧表

| No. | 認定番号 | 路線名 | 学校名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|-----|------|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------|------|
| 14 | R6-3 | 市道0111号線 市道0214号線 | 鹿島小学校 鹿野中学校 | 鹿嶋市城山 サクライ青果前丁字路 | 道幅が狭い割に交通量が多い。鹿島小学校も近く、車や自転車、歩行者がいるため事故の危険性が高い。 | 横断者の待避所設置 | 鹿嶋市 | |
| 15 | R6-4 | 市道0111号線 | 鹿島小学校 鹿野中学校 | 鹿嶋市神野 神野地区と根三田地区の境の坂 | 道が凸凹しており、砂利も溜まっているため自転車が転倒する危険がある。 | 道路の舗装 | 鹿嶋市 | |
| 16 | R6-5 | 市道0106号線 市道0107号線 | 三笠小学校 鹿島中学校 | 鹿嶋市高天原 セイコーマート鹿嶋三笠店前交差点 | 歩道からコンビニ駐車場に入ってくる車がいて、横断歩道前で待機中の児童と接触の恐れがある。 | ラバーポールの設置 | 鹿嶋市 | |
| 17 | R6-6 | 市道8043号線 | 三笠小学校 鹿島中学校 | 鹿嶋市宮中 三笠小学校正門前 | 道幅が狭く、校門前がカーブになっており、児童と車両の接触の危険がある。 | グリーンベルトの再塗装 | 鹿嶋市 | |